

会议纪要

工程名称:天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目编号: JLJH-HYJY-001

会议地点	项目部	会议时间	2025-06.22
会议主持人	贾金光		
会议主题：天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目第一次监理例会			
一、首次监理例会情况： 首次会议个参建单位各自介绍组织人员机构； 河北兴雅昌能源科技有限公司；（建设单位）项目经理：陈西； 保定大商能源科技有限公司；（总包单位）项目负责人：赵玉明； 常州正衡电力工程监理有限公司；（监理单位）项目负责人：贾金光； 河北闻恒建筑安装有限公司（施工单位）项目负责人：李自强			
二、本次会议内容： 监理单位要求： 安全文明施工 1、施工现场的人员必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋等， 2、严禁酗酒人员上架作业，施工操作时要求精力集中、禁止开玩笑和打闹。 3、屋面施工人员必须配备登高证。凡有高血压、贫血病的、心脏病及其他不适宜高空作业者，一律不得上屋面进行作业另外严禁凌空抛掷物料及其他。 4、遇到大雾、6级以上大风、大雨屋面禁止施工，屋面施工设置安全警示标识。 5、屋面需支设防护措施防护栏杆或者防护网，栏杆高度不宜低于 1.2m,防护栏杆间距不宜大于 2m。 6、在高处临边严禁在平台、洞口边缘上行走、骑坐，屋面采光带处设置警示标识若在施工期间影响作业安全员应在现场监督。 7、屋面需系好安全绳，施工人员需将安全带系在安全绳上，作业人员在登高前应检查安全带是否可靠，如发现安全带有断股、缺少配件现象，应立即停止使用，作报废处理。			



8、现场配备安全员及施工班组长每天对施工现场要进行巡查，排查安全隐患，及时纠正违章作业。

1、有临时用电和电焊作业时要配备灭火器，临时用电配电箱要有专人管理；

三、质量

1、严格按图施工，发现有与图纸不符的情况即使上报，需要变更的尽快让设计出变更单；

2、所以进场材料必须报验，报验时必须提供厂家资质、出场检测报告、合格证，不报验的材料不允许进场使用；

3、做好支架、等材料成品保护；

4、每道工序施工完后必须报业主和监理验收验收合格后才能进入下一道工序，不报监理验收的最后结算工程量及资料时监理不签字；

5、所有前期资料需完善，过程资料需同步；

6、安排的事情尽快落实不得拖拖拉拉拖泥带水；

以上安全质量事宜要求总包单位、各施工单位班组长必须高度重视，认真执行，加快施工进度，确保施工质量合格，无安全事故发生。

主送单位	保定大商能源科技有限公司(总包项目部)		
抄送单位	河北兴雅昌能源科技有限公司(建设单位项目部)		
发文单位	天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式 光伏项目监理项目部	发文时间	2025.06.22



天铁热轧板有限公司房顶 19.8MW 分布式光伏项目会议签到表

编号: 001

会议时间	2025.06.22	会议地点	项目部会议室
会议内容	第一次监理例会		
姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
武国福	河北润恒	安全员	1340321440
李占周	河北润恒	负责人	13481433339
武胜利	河北润恒	工人	15933205156
贾孝祥	河北润恒	工人	13930037332
郝泽仁	河北润恒	工人	15128086865
刘利刚	河北润恒	工人	17731075824
杜培岩	河北保定大商	工人	18531282156
王冲光	河北保定大商	工人	19006447226
程永彪	河北保定大商	工人	13473260239
杜信	河北保定大商	工人	15713225415
张雪	河北保定大商	工人	17732402089
解泽宇	河北保定大商	工人	18026270883
解瑞海	河北保定大商	工人	17695967119
杜师	河北保定大商	工人	15713024891
李则豪	河北保定大商	工人	17692714145
梁坤	河北兴雅昌	管理人员	15188788515
李洲	河北兴雅昌	管理人员	15722155808
黄金柱	正德了 监理	监理	18266529010



扫描全能王 创建