

致：建水县鸿辉种养殖产业有限公司

因水池施工及施工方资质未向监理方报备，现场水池施工作业已完成，因无图纸设计及业主方具体要求，监理方不了解水池施工步骤，无法判定此水池是否符合国家有关安全管理规定。另建议封闭水池上方或增设围栏、挡墙，水池施工方进行蓄水三分之二，一周后进行漏水检查。

根据国家电网运行安全规定，此水池选址错误（距离塔杆太近）。请贵司酌情考虑以上问题，妥善处理。

常州正衡电力工程监理有限公司



时间：2016 年 10 月 06 日