

德令哈峡阳新能源有限公司德令哈市 20 兆瓦并网光伏发电项目

监理质量台帐



常州正衡电力工程监理有限公司

序号	日期	问题描述	提出方式	检查人	被通知人	结果	复查人	复查日期
1.	2016.8.10	部分桩清孔深度未达设计要求.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.10
2.	2016.8.11	综合楼基础型梁模板高度未达到要求.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.12
3.	2016.8.14	部分桩清孔深度未达设计要求.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	林永峰	李海	整改	林永峰	2016.8.14
4.	2016.8.19	灌注桩预埋螺栓问题.	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.19
5.	2016.8.21	时表雨所致, 部分墙裂孔.	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.21
6.	2016.8.21	施工车辆破坏, 灌注桩预埋螺栓.	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.21
7.	2016.8.21	2#箱变墙体拉筋无弯钩, 少一道拉筋.	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	林永峰	李海	整改	林永峰	2016.8.21
8.	2016.8.21	1#箱变墙体垂直度差 (北墙).	☒ 口头提出 ☐ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.21
9.	2016.8.21	1#箱变墙体施工时钢筋无弯钩.	☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单	林永峰	李海	整改	林永峰	2016.8.21
10.	2016.8.21	1#箱变墙体施工时拉筋少放一道.	☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单	常育	李海	整改	常育	2016.8.21

序号	日期	问题描述	提出方式	检查人	被通知人	结果	复查人	复查日期
11	2016.08.31	灌区枢纽工程中新桥泵站基础开挖不到位	☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张永峰	李海	已整改	张永峰	2016.08.31
12	2016.08.31	灌区枢纽工程中新桥泵站基础开挖不到位	☐ 口头提出 ☐ 通知/联系单	张永峰	李海	已整改	张永峰	2016.08.31
13	2016.09.09	变配电基础基槽、清槽处理不符合要求	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	李海	已整改	李育	2016.09.10
14	2016.09.10	设备基础基槽开挖不到位	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	张永一	已整改	李育	2016.09.10
15	2016.09.14	设备基础基槽开挖不到位	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	张永峰	张永一	已整改	张永峰	2016.09.14
16	2016.09.30	7#箱变高压电缆头防护不到位	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	李海	已整改	李育	2016.09.30
17	2016.10.02	站区围墙基础未浇筑混凝土	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	张永一	已整改	李育	2016.10.02
18	2016.10.02	站区围墙基础未浇筑混凝土	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	张永一	已整改	李育	2016.10.02
19	2016.10.02	站区围墙基础未浇筑混凝土	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	李育	张永一	已整改	张永峰	2016.10.02
20	2016.10.17	站区围墙基础未浇筑混凝土	☐ 口头提出 ☒ 通知/联系单	张永峰	张永一	已整改	张永峰	2016.10.18

[illegible]