

现场安全检查记录表

编号: ZHJL-AQJC-001

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目	检查时间	2016-11-24
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	刘亚峰、唐剑、赵淑庭、马龙飞、许云峰		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录: 现场安全: 1、个别工人宿舍内电线凌乱, 要求对电线、拖线板统一归整。 2、支架班组宿舍区电线凌乱, 宿舍内拖线板放置于地上容易接触到水, 要求将拖线板架空起来。 3、外部电线未架空, 并且电线较乱。接线柜无接地, 也未上锁。要求将凌乱的电线重新整理, 接线柜增加接地, 并且柜门必须上锁。 4、工人生活区灭火器缺失, 要求增放灭火器。 5、卸货现场无安全隔离带, 要求卸货时周围必须设置安全隔离带。 6、支架班组生活区氧气瓶未统一放置, 要求归置于仓库内。			

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	✓ 陈红	常州正衡监理		
2	赵淑庭	常州正衡监理		
3	马龙飞	江苏华能		
4	许之峰	江苏华能		
5	刘亚峰	通威		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

现场安全检查记录表

编号：ZHJL-AQJC-002

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目	检查时间	2016-12-01
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	唐剑、赵淑庭、张建忠、孟松松、许云峰		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录： 上周整改： 1、个别工人宿舍内电线凌乱，要求对电线、拖线板统一归整，以整改。 2、支架班组宿舍区电线凌乱，宿舍内拖线板放置于地上容易接触到水，要求将拖线板架空起来，以整改。 3、外部电线未架空，并且电线较乱。接线柜无接地，也未上锁。要求将凌乱的电线重新整理，接线柜增加接地，并且柜门必须上锁，以整改。 4、工人生活区灭火器缺失，以整改。 5、卸货现场无安全隔离带，要求卸货时周围必须设置安全隔离带，继续整改。 6、支架班组生活区氧气瓶未统一放置，要求归置于仓库内，以整改。 现场安全： 1、宿舍内烧水壶较多，要求统一安排在一个地点烧水。 2、接线柜无自检记录，要求施工单位在每台接线柜上必须带有自检记录。 3、有个别接线柜接地深度不足，要求施工单位将接地重新制作。 4、支架班组宿舍区灭火器过期或有空瓶现场，要求施工单位将不合格灭火器更换。 5、支架班组宿舍区接线柜防漏电开关有损坏现象，要求施工单位更换开关。 6、支架班组宿舍区现场有柴油未统一归置在仓库，与宿舍区距离较近存在安全隐患，要求施工单位将柴油统一归置在仓库。			

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	陈川	常州正衡监理		
2	赵淑庭	常州正衡监理		
3	张建忠	常州正衡监理		
4	孟松松	通威如东		
5	许云峰	江苏华能		
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

现场安全检查记录表

编号：ZHJL-AQJC-003

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目	检查时间	2016-12-08
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	唐剑、赵淑庭、柴旺、许云峰		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录： 上周整改： 1、宿舍内烧水壶较多，要求统一安排在一个地点烧水。以整改。 2、接线柜无自检记录，要求施工单位在每台接线柜上必须带有自检记录。继续整改 3、有个别接线柜接地深度不足，要求施工单位将接地重新制作。以整改。 4、支架班组宿舍区灭火器过期或有空瓶现象，要求施工单位将不合格灭火器更换。继续整改。 5、支架班组宿舍区接线柜防漏电开关有损坏现象，要求施工单位更换开关。以整改。 6、支架班组宿舍区现场有柴油未统一归置在仓库，与宿舍区距离较近存在安全隐患，要求施工单位将柴油统一归置在仓库。继续整改。 现场安全： 1、钢筋料场配电箱无接地并且未上锁，要求做接地并且上锁。 2、钢筋弯曲机未做接地，要求做接地。 3、箱变施工班组移动电箱未做接地，要求做接地。 4、支架安装人员未佩戴安全带，要求支架班组安装人员佩戴安全带。 5、现场道路扬尘严重，要求进行洒水。			

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	陆文	常州正衡监理		
2	赵淑庭	常州正衡监理		
3	陆文	通城如东二期		
4	许云峰	江苏华能		
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

现场安全检查记录表

编号：ZHJL-AQJC-004

工程名称	通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目	检查时间	2016-12-15
建设单位	通威渔光一体如东有限公司	负责人	张义权
监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	负责人	赵淑庭
总包单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	负责人	许云峰
参加人员	唐剑、孟松松、许云峰		
检查项目	现场安全及整改		
检查记录： 上周整改： 1、钢筋料场配电箱无接地并且未上锁，要求做接地并且上锁，继续整改。 2、钢筋弯曲机未做接地，要求做接地，继续整改。 3、箱变施工班组移动电箱未做接地，要求做接地，继续整改。 4、支架安装人员未佩戴安全带，要求支架班组安装人员佩戴安全带，继续整改。 5、现场道路扬尘严重，要求进行洒水，以整改。 6、接线柜无自检记录，要求施工单位在每台接线柜上必须带有自检记录。继续整改 7、支架班组宿舍区灭火器过期或有空瓶现象，要求施工单位将不合格灭火器更换。继续整改。 现场安全： 1、支架班组生活区现场垃圾脏、乱，要求将垃圾统一归置。 2、支架班组生活区灭火器缺失，要求增加灭火器。 3、移动电箱未上锁、未做接地，要求上锁、做接地极 4、支架安装工未佩戴安全带，要求佩戴安全带。 5、未及时回填的电缆沟未做警示标识，要求在电缆沟边上做警示标识。			

安全检查签到表

序号	姓名	工作单位	职务	备注
1	沈斌	常州工务段		
2	孟松松	通威		
3	许云亭	江苏华能		
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				