

JXM11: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 枣强县乐照光伏科技有限公司恒润集团分布式光伏发电项目 编号: LZGF-002

活动时间	2016年12月9号	17:00
活动地点	施工现场	
主持(交底)人	赵常鹏	

存在问题及处理意见:

- 1、厂房房顶南侧栏杆不符合安全规范。(图一)
整改措施: 应按规定搭设硬质围栏, 并悬挂安全标识。
- 2、钢梯基础产生垃圾及未回填的土方未清理。(图二)
整改措施: 施工产生垃圾应及时清理, 未回填的土方按照场区要求清理。
- 3、组件夹具组装完毕剩余的托板, 废旧木料随意存放。(图三)
整改措施: 施工产生的废料托板等应按照恒润集团制定区域规整存放, 统一清理。
- 4、房顶未用夹具集中存放。(图四)
整改措施: 房顶物料严禁集中存放, 应搭设安全平台, 或者分散处理。

参加人(签字)

吕辉 赵常鹏 黄志强