
GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

监理对管桩施工技术质量活动交底记录

工程名称:湖南华容县北景港镇朝阳 20MW、向阳 20MW 设施农业光伏发电工程

编号:



1.1 平整场地

本工程场地已平整, 可满足施工需要。

如存在地下障碍物,应采用挖掘机和空压机提前处理,并平整场地,确保压桩 施工顺利进行。

1.2 测量放线

- 1、根据甲方提供的测量控制点,计算出每个桩位的坐标,采用全站仪测量放点。
- 2、定桩位时采用短钉、短钢筋钉入地下或涂红漆定位,然后沿桩轴线用白灰粉成网格状以便施工时核查桩位。
- 3、桩位测放时,应分批分段放样,不宜放的太多或全部放出,以免施工时挤压 偏位。
- 4、桩位放好后,质检员用 5m 钢卷尺按图纸复核相邻桩位间距,控制桩位偏差≤1cm。
- 5、自检合格后立即做好测量报检资料,及时申报监督验收,同意后方可进行下 道工序。

1.3 桩机就位

- 1、桩机就位后调整机座水平,然后按管桩规格尺寸,以桩位为中心,画一个与管 外径相等的圆,桩管对中时,管外径应与圆边框线重合。
- 2、在桩机周围可通视安全处(一般距桩机 15m 左右)呈直角方位分别设置两台垂直重锤,从两个方向目测桩管的垂直度。机长也应在机座前方吊挂一个线锤,时刻注意观察管桩下压时可能出现的遇障碍物挤偏等异常情况。

1.4 喂桩

喂桩时,宜缓慢起吊,待整根桩离开地面后,落下一端,继续起吊另一端直至桩完全垂直,再慢慢送至桩机中心抱压器内。

1.5 压桩施工

- 1、第一节桩对整根桩的施工质量是至关重要的,尤其是该节桩的垂直度必须保证。 严格控制桩的垂直度偏差不超过 0.5%。如果超差,必须及时调整,但须保证桩身 不裂,必要时可慢慢拔出重插,绝不允许用强拔的方式进行快速纠偏,否则易将桩 身拉裂、折断。
- 2、压桩过程中,严格控制压桩速度,以减小地基土中超孔隙水压力的增长速率,防止对周围土体及相邻桩产生严重挤压,造成土体降起,致使邻桩产生位移。
- 3、每整根桩原则上应一次压送到位,中途不得随意停压,若遇特殊情况须停顿时, 亦应尽量缩短停顿时间,以防土体密实、固结、增大瞬时压桩力,防止意外情况的 发生。
- 4、压桩时,通过调整单节桩的长度,以满足桩顶标高位于同一平面。
- 1.6 焊接接桩(因本工程设计桩长较短,无需焊接接桩):
- 1.7 送桩
- 1、施工员根据甲供水准点测出每根桩的地面标高,计算出该桩的应送桩深度并将 该深度用粉笔记在预应力管桩上,以便直观控制,保证桩顶标高位于同一平面,本 工程桩顶标高:高出原地面 1.8m。
- 1.8 桩机移位

单桩施工完成后,施工员应如实做好该桩施工原始记录,并报验监理验收合格后, 桩机移位至下一桩位进行施工。

- 2、图纸设计参数
 - 1、本工程设计桩型为300(70A)预应力管桩。
 - 2、桩端设计入土层 3.2M。
 - 3、设计桩长及设计桩顶标高详附施工图纸。
- 3、项目质量管理及班组报验流程
- 1、项目部测量技术员提供现场原始高程控制点,开工时提供各区域成桩桩顶标高一次并作 好标记,作为施工班组施工过程中的高程控制依据,桩顶标高允许误差为 0-3cm 之内。
 - 2、项目部测量员对于各个方阵划分的小区域角点桩进行放样且标识(可根据实

际情况进行调整),钻机班组进行复核后采用"钢卷尺及细红线"结合施工图纸放 样各个区域桩位点,桩位允许误差为±2cm。

3、施工时钻机班组需强制采用吊线锤及细红线控制成桩垂直度,垂直度误差要求 1%桩长且≤3cm。

4、钻机班组根据实际施工参数(包含桩长、桩项标高、桩号等)做好施工记录工作,每日施工记录报项目部质检员验收及签字,质检员需对班组所成桩的质量(包含垂直度、桩项标高平整度、桩位偏差等)进行检查及验收,验收合格后进行签字确认。最后上报至项目部资料员进行汇总。要求每日施工记录 21:30 前报验至项目部资料员进行汇总。

5、项目部施工员、质检员、安全员对于每日现场实际情况进行详细记录, 对于突发及难以确定的问题及时上报。

6、项目部施工员、质检员需对每日成桩数量,余留成品桩数量进行统计,上报至计划负责方便管桩材料供应。且需对桩损情况及数量进行重点统计(包含数量、原因、损坏程度、使用程度及方向),并留下影音资料留底。

参加人(签字)

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用,监理项目部自存。