

组件安装安全技术交底

工程名称：南网能源南京中建化工 8.5MWp 光伏项目

编号：JXMB—003

活动时间	2017.9.14
活动地点	2#机房
主持(交底)人	吉亚军 钟波宇 廖延亮
内容:	<p>一、严格执行三级安全教育与安全技术交底，未经教育与交底的施工人员，禁止上岗施工。</p> <p>二、作业人员进入施工现场必训戴合格的安全帽、防砸鞋。严禁赤膊，穿拖鞋。</p> <p>三、作业人员严禁酒后作业，严禁吸烟，禁止在施工现场奔跑跳动。</p> <p>四、组件吊装必须严格执行操作规程，检查外包装箱完好。</p> <p>五、组件拆箱检查，请确保组件无完好无损伤，再进行安装。相同型号的组件才能组合在一起。</p> <p>六、屋面上组件搬运时，要集中注意力，防止组件滑落砸伤施工人员及损坏组件。</p> <p>七、组件开箱后要全部装完，组件不要散乱的放在屋顶上，下班时未安装完的组件应集中平放到包装箱保护。</p> <p>八、组件在光源充足或其他光源照射下会产生电力，操作时应当采取相应防护措施，避免人员直接与 30V DC 或更高电压直接接触。</p> <p>九、组件安装时不要穿戴金属戒指、表带、耳环、鼻环、眉环或其他金属饰品。</p> <p>十、在潮湿或风力较大的情况下请不要安装或操作组件。</p> <p>十一、避免组件表面产生不均匀阴影，被遮挡部分的电池片会发热（热斑效应）从而导致组件永久性损坏。</p> <p>十二、缺陷或损坏的组件依旧可能会发出电量，如需搬运请采取措施遮挡，以确保组件完全遮阴。</p> <p>十三、组件没有任何现场可维修的原件，不要拆解、移动或更改任何附属部件。</p> <p>十四、接线工作必须按图纸及规范要求进行，防止触电。</p> <p>十五、特种作业人员应持证上岗，禁止无证作业。</p> <p>十六、夜间作业必须有足够的安全照明。</p>



由 扫描全能王 扫描创建

	蒋仁翠
	廖晓龙
	刘汉贵
	王春雨
	何雄才
参加人(签字)	喻光立
	凌坚
	董大奎
	喻光勇
	梁杰
	深光文

注 本表适用于监理人员交底、学习、培训记录使用。监理项目部自行。



由 扫描全能王 扫描创建