

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017年4月25日

交底项目	混凝土工程安全作业交底内容	交 底 人
内容摘要: 1、 进入施工现场必须遵守安全生产有关规定。 2、 铺设车道板时, 两头需搁置平稳, 并用钉子固定, 在车道板下面每隔 1.5m 需加横楞、顶撑, 2m 以上的高空架道, 必须装有防护栏杆。 3、 车道板上应经常清扫垃圾、石子等以防行车受阻、人仰车翻。 4、 用塔吊、料斗浇捣混凝土时, 指挥扶斗人员与塔吊驾驶员应密切配合, 当塔吊放下料斗时, 操作人员应主动避让, 应随时注意料斗碰头, 并应站立稳当, 防止料斗碰人坠落。 5、 车道板单车行走不小于 1.4m 宽, 双车来回不小于 2.8m 宽。 6、 在运料时, 前后应保持一定的车距, 不准奔走、抢道或超车。 7、 到终点卸料时, 双手应扶牢车把卸料, 严禁双手脱把, 防止翻车伤人。 8、 离地面 2 米以上浇灌过梁、雨篷、小平台等, 不准站在搭头上操作, 如无可靠的安全设备时, 必须戴好安全带, 并扣好保险钩。 9、 使用振动机前应先检查电源电压, 输电必须安装漏电开关, 保护电源线路是否良好。 10、 电源线不得有接头, 机械运转应正常。振动机移动时不能硬拉电线, 更不能在钢筋和其它锐利物上拖拉, 防止割破、拉断电线而造成触电伤亡事故。 11、 井架吊篮起吊或放下时, 必须关好井架安全门, 头、手不准伸入井架内, 待吊篮停稳, 方可进入吊篮内工作。 12、 使用振动机的工人应手戴绝缘手套, 脚穿绝缘橡胶鞋。 13、 严禁酒后上班。 14、 严禁安全帽放在一边不佩戴。 15、 所有的工人都不得从高处向下扔掷模板、工具等物体。 16、 在楼板临边倾倒混凝土浆时应注意防止混凝土浆掉到外架中而弹伤人员。 17、 严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 18、 每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 19、 班组如果因劳力不足需要再招新工人时, 应事先向工地报告。 20、 新工人进场后应先经过三级安全交底, 并经考试合格后方可让其正式上岗。 21、 新工人进场应具有四证, 即: 职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。		
接受交底人签章:		
程立	李义品	汤科李强
王以	钱银	陈顺成
王	符佰发	王学早