

安全技术交底记录

工程名称: 和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

交底日期: 2017 年 4 月 25 日

交底项目	自动压刨机使用安全作业交底内容	交 底 人	程立
内容摘要: 1、操作前应详细检查各部件,如有毛病应先修理校正,并调整好床面与刨刃的距离,进行试刨,合格后才能进行操作。 2、每次吃刀深度不宜超过 3mm。 3、操作时上下手应站在机械侧面,上手送料时,手要远离滚筒。 4、刨长料时,料要平直推进,不得歪斜,如走横时,应立即搬拨压滚闸,将滚台降落。 5、如木料不走时,应用其它材料推送,不能用手推送,如成批生产,应连续送料。 6、不同厚度的木料,严禁同时刨削,以免木料弹出伤人。 7、应严格按照规定选用保险丝,严禁随意改用代用品。 8、木工机械必须实施二级漏电保护。 9、严禁操作人员在酒后进入施工现场作业。 10、每个工人进入施工现场都必须头戴安全帽。 11、班组如果因劳力不足需要再招新工人时,应事先向工地报告。 12、新工人进场后应先经过三级安全交底,并经考试合格后方可让其正式上岗。 13、新工人进场应具有四证,即:职业资质证、身份证、计划生育证和外来人口暂住证。			
接受交底人签章: 李义昌 钱银 张顺达 孙品露 程立 王乃 顶祥 方早 李强 吴号 程立			