

质量/安全活动记录

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号：JXM11-015

活动时间	2018.3.10
活动地点	项目部办公室
主持（交底）人	孙富斌
内容：	针对年后复工，后期验收和消缺工作，本交底内容如下： 1、要求施工队上报剩余工作量和消缺进度计划，并按进度计划监督尽快完成。 2、认真对照设计图纸和相关规范要求，对现场需要消缺的任务进行跟踪检查，不符合要求的要及时拍照并发送施工单位进行整改。 3、要求施工单位上报项目所有资料，对项目的全部资料进行审查到位。 4、对现场安全进行巡视检查，有重大安全隐患的要及时指出，并消除隐患。 5、现场带电消缺的要到运维处开工作票，并由专业电工操作做好绝缘措施；高处作业要求有作业平台或系好安全带，做好防护措施；现场工人要佩戴好安全帽。
参加人（签字）	  