


GFDZJBM12: 质量/安全活动记录

质量/安全活动记录

工程名称: 山东五岳钎具 4.4MWp 分布式光伏发电项目

编号: 01

活动时间	2017 年 11 月 12 日
活动地点	施工现场
主持(交底)人	严卫忠
内容: 1、所有特种作业人员必须经专业培训持证上岗, 安全工作设专人全程监督; 2、定期对施工班组进行安全文明教育, 场区内严禁打架斗殴、随地小便以及偷盗等; 3、所有人员进入工地必须正确佩戴安全帽, 施工人员统一工作背心; 4、施工人员不得拖鞋、凉鞋, 需穿防滑底鞋子, 电焊工应穿电焊工作服、绝缘鞋、戴电焊手套、防护面罩等安全用品; 5、不准酒后上班或上班期间饮酒、不准疲劳作业; 6、施工现场严禁烟火; 7、施工区域配备足够的灭火器; 8、高空作业时的工具、材料放置在安全可靠处, 物料不可超出悬空, 以免落下伤人; 9、传递工具、材料的要手把手或系绳牢固进行传递, 不可抛掷; 10、屋顶临边需设置安全防护栏, 施工人员还应正确系好安全带; 11、机械作业区域范围布置警戒, 挂起警戒牌, 非工作人员不得入内; 12、电焊施业时清理区域内可燃物, 配备灭火器监视, 用铁皮、湿透麻布袋接焊渣; 13、焊接时临时接地线头严禁浮搭, 必须固定、压紧, 用胶布包严; 14、施工现场做到工完场清, 不乱丢垃圾, 每天下班前清除施工垃圾; 15、施工单位做好材料设备的保管工作, 不破坏厂屋面的所有物件; 16、施工期间做好成品保护工作, 不得自主将车间内的材料、设备等随意挪动, 需要征得车间管理人员的同意并协商制定方案实施;	
参加人(签字)	

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建