

质量/安全活动记录

工程名称：合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目 编号：ZHJL—001

活动时间	2017年11月29日
活动地点	3#仓库
主持（交底）人	葛庆玲

内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全”的思想，坚持“安全第一、预防为主、管生产必须管安全”的原则，严格管理。

1. 进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，严禁酒后进入施工现场。
2. 现场施工严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚及易滑、带钉的鞋和赤膊工作。
3. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。
4. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志。
5. 遵守现场所有安全警告标志，未经许可，不准进入安全警戒区域。
6. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字。施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督人员的管理。
7. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板、临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱动或移作他用，非火险不准动用消防器材。
8. 施工作业前首先要检查作业场所的安全，以确定是否存在危险问题。工作中可能危及他人或附近的设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
9. 遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品。
10. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。
11. 当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有大雪、大雾、雷雨等恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。
12. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特种作业人员从事特种作业。不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。



由 扫描全能王 扫描创建

13. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏（漏电保护器）、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。
14. 高处作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处，严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。
15. 高处作业时，应配带工具袋，零星物品应放在工具袋内或稳固的地方，较大的工具应系好安全绳，不准抛掷物件。
16. 在屋面上进行工作时，必须有防止坠落的可靠措施，铺设供人员行走的脚手板等。工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，做到工完、料尽、场地清，文明施工。



合肥万力轮胎有限公司屋顶分布式光伏发电项目监理部

2017年11月29日

参加人 (签字)	陈全民 林瑞波 王远志 胡玉木 王寿付 陈程 陈伟
-------------	---

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



由 扫描全能王 扫描创建