

质量/安全活动记录

工程名称: 2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段

编号: ZHJ1-018

活动时间	2018 年 11 月 03 日
活动地点	一标段工地
主持(交底)人	孔德国、李东洲
内容: 近期我监理方巡视施工现场时, 发现以下问题: 1、2#号地部分电缆沟深度未达到图纸设计要求。 2、2#号地下部区域部分光伏组件安装时未拉线, 造成光伏组件安装后参差不齐。 3、2#号地部分逆变器接线时未按照接线规范进行施工, 并且 1*4 电缆未穿到 PVC 管内。 4、光伏组件接线完毕后, 应将线松开并藏于光伏支架檩条内。	
参加人(签字)	孔德国、李东洲、刘康 殷明贤、赵晨、宋超 付耀江

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。