

质量/安全活动记录

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号 004

活动时间	2018.12.020
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	郭光禧
内容: 1、 施工必须严格按施工图纸进行施工。过资资料尽快提交监理审核。 2、 接地扁铁与 4 m²电缆线必须架空。 3、 接地扁铁搭接长度与焊接必须要符合规范要求。 4、 焊接施工必有要有持有焊工证, 才能在施工现场进行施焊。 5、 做好每个工序照片工作。屋面当天产生的垃圾下班前清理干净, 避免堵塞屋面流水管道。 6、 必须按照光伏规范要求进行施工, 加强对施工中的质量管力度。 7、 施工安全必须是重中之重, 特别是在屋面施工中, 规范施工, 发现存在安全隐患及时消除。 8、 每道施工工序必须经业主与监理验收合格后, 才能进行下道工序施工, 特别是隐蔽工程必须事先通知监理验收, 验收合格后, 才能隐蔽。 9、 每日要进行日报, 包括人员数量, 机械数量, 每天施工的内容等。 10、 施工单位做好施工日记, 做好施工人员"三级"安全书面教育。 11、 高空作业必须系好安全带, 进入施工现场必须带好安全帽。 12、 电焊施工中, 现场必须配置灭火器, 防火布, 消除安全隐患。	
参加人(签字)	靳磊, 马圣贤, 刘汉忠, 黄根江 郭光禧

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用, 监理项目部自存。