

质量/安全活动记录

工程名称: 3.5442 兆瓦分布式光伏发电项目 编号 006

活动时间	2019.1.04
活动地点	施工现场办公室
主持(交底)人	郭光禧
内容:	
<p>1、 施工必须严格按施工图纸进行施工。过程资料尽快提交监理审核。</p> <p>2、 严格按照冬季施工专项方案组织施工，做好冬季施工防冻措施。</p> <p>3、 接地扁铁与4m²电缆线必须架空，接地扁铁搭接长度与焊接必须要符合规范要求。</p> <p>4、 焊接施工必有要有持有焊工证，才能在施工现场进行施焊。</p> <p>5、 做好每个工序照片工作。屋面当天产生的垃圾下班前清理干净，避免堵塞屋面流水管道。</p> <p>6、 必须按照光伏规范要求进行施工，加强对施工中的质量管力度。</p> <p>7、 施工安全必须是重中之重，特别是在屋面施工中，规范施工，发现存在安全隐患及时消除。</p> <p>8、 每道施工工序必须经业主与监理验收合格后，才能进行下道工序施工，特别是隐蔽工程必须事先通知监理验收，验收合格后，才能隐蔽。</p> <p>9、 每日要进行日报，包括人员数量，机械数量，每天施工的内容等。</p> <p>10、 施工单位做好施工日记，做好施工人员“三级”安全书面教育。</p> <p>11、 高空作业必须系好安全带，进入施工现场必须戴好安全帽。</p> <p>12、 电焊施工中，现场必须配置灭火器，防火布，消除安全隐患。</p>	
参加人(签字)	郭光禧 郭光禧

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。