




质量/安全活动记录

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目 编号 003

活动时间	2019. 4. 1
活动地点	施工现场
主持（交底）人	胡学东
内容： 1、 接地扁铁与 4 m² 电缆桥架必须架空。 2、 接地扁铁搭接长度与焊接必须要符合规范要求。 3、 焊接施工必有要有持有焊工证，才能在施工现场进行施焊。 4、 做好每个工序照片工作。屋面当天产生的垃圾下班前清理干净，避免堵塞屋面流水管道。 5、 施工中，必须按照光伏规范要求进行施工，加强对施工中的质量管力度。 6、 施工安全必须是重中之重，特别是在屋面施工中，规范施工，发现存在安全隐患及时消除，管理人员加强安全施工管理力度，按安全文明施工规范要求施工。 7、 每道施工工序必须经业主与监理验收合格后，才能进行下道工序施工。 8、 每日要进行日报，包括人员数量，机械数量，每天施工的内容等。 9、 施工单位做好施工日记，做好施工人员“三级”安全书面教育。 10、 高空作业必须系好安全带，进入施工现场必须带好安全帽，系好帽带。 11、 电焊施工中，现场必须配置灭火器，防火布，消除安全隐患。	
参加人（签字）	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。