



质量/安全活动记录

工程名称：洛阳交运集团 2.2 兆瓦分布式光电项目 编号 004

活动时间	2019.4.4.
活动地点	施工现场
主持（交底）人	胡学东
内容： 1、 钢构加固必须严格按图施工，不得漏焊渣焊，焊渣敲打要彻底，防腐要按设计要求进行。 2、 厂房屋面临边防护要到位，并做好警示标记标识。 3、 接地扁铁搭接长度与焊接必须要符合规范要求，横竖都要呈一线，保证感光，桥架也是如此。 4、 焊接施工必有要有持有焊工证，才能在施工现场进行施焊。 5、 做好每个工序照片工作。屋面当天产生的垃圾下班前清理干净，避免堵塞屋面流水管道。 6、 施工中，必须按照光伏规范要求进行施工，加强对施工中的质量管力度。 7、 施工安全必须是重中之重，爬梯要特别小心，现场严禁吸烟，禁止喝酒上班，发现存在安全隐患及时消除，管理人员加强安全施工管理力度，按安全文明施工规范要求施工。 8、 每道施工工序必须经业主与监理验收合格后，才能进行下道工序施工。 9、 每日要进行日报，包括人员数量，机械数量，每天施工的内容等。 10、 施工单位做好施工日记，做好施工人员"三级"安全书面教育。 11、 高空作业必须系好安全带，进入施工现场必须带好安全帽，系好帽带。 12、 电焊施工中，现场必须配置灭火器，防火布，专人看护，消除安全隐患。	
参加人（签字）	   

注 本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。