

## 质量/安全活动记录

工程名称：温州乐清160MW农光互补项目

编号：ZJL-WZL-005

活动时间

2019.11.23

活动地点

施工现场

施工快照

主持（或成）人

### 内容：

为贯彻安全方针，强化安全管理，保护劳动者的安全，建立安全生产责任制。在施工过程中必须牢固树立“安全生产责任重于泰山”、“安全为了生产，生产必须安全”的思想，坚持“安全第一、预防为主”的原则，做到超前预控，追求安全质量无缺陷，严格管理。

1. 进入施工现场必须戴好安全帽，进入现场不得吸烟，不准焚烧杂草杂物，以免引起火灾，严禁酒后进入施工现场。
2. 施工现场危险处，应设置防护措施并且有明显标志，遵守现场所有安全警告标志，未经许可，不准进入安全警戒区域。
3. 进入施工现场人员必须经过三级安全教育，认真接受安全施工措施交底，并在交底书上签字，施工中必须遵章守纪，不违章作业，服从安全监督人员的管理。
4. 爱护现场的安全设施，对孔洞盖板、临时围栏、安全网、脚手架、安全标志牌等安全设施不得乱拆乱动或移作他用，非火险不准动用消防器材。
5. 施工作业中可能危及他人或附近的设备、材料安全，要事先采取安全措施，以确保做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。
6. 吊装作业必须做好安全警戒，无关人员严禁进入吊装区域，起重机械吊臂和吊物的下方严禁有人通过或逗留，吊装作业必须专人指挥。当工作地点的风力达到五级以上时，或遇有恶劣气候及夜间照明不足时，不得进行起吊作业。
7. 特殊工种人员必须做到持证上岗，严禁非特种作业人员从事特种作业。不操作自己不熟悉的或非本专业使用的机械、设备及工器具。
8. 临时用电严格执行“一机、一闸、一漏、一箱”的规定，漏电开关要灵敏可靠。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。
9. 高空施工作业时必须系好安全带，安全带要系好斜带或双背带，并挂在上方牢固可靠处。



扫描全能王 创建

10. 工作中和下班前及时清理现场，将施工废料带走，集中堆放，做到工完、料尽、场地清。

11. 文明施工，遵守职业道德，不随地大小便，爱护公共设施，不损坏污染公物和成品。

温州乐泰 150MW 农光互补项目 监理项目部

2019 年 11月 23 日

管理人员：

洪海 高荣

施工人员：

李发朝 李伟 谢君权

王德年

董海涛

谢君权

参加人（签字）

注：本表适用监理人员交底、学习、培训记录使用，监理项目部自存。



扫描全能王 创建