

安全技术交底

项目名称：华达新能源招远齐山镇 150MW 农光互补光伏发电项目

编号：ZJJL-HDZQ-AQJD-01

时间	2022年8月7日		
地点	项目部会议室	教育形式	集中讲课
交底人	常州正衡监理：张能兵	参加人员	见培训人员签名
培训内容	施工安全技术交底 一、特殊专业施工人员必须经过专业培训，电工、焊接、起重、机械操作工、机动车驾驶员等要具有专业资格证，严禁无证操作。 二、机械操作人员必须熟悉本机械的构造，性能、操作要领及安全注意事项，经三级安全教育、考核合格，方可单独操作。 三、6级以上大风、雷雨天气不得进行施工。 四、操作人员每天操作前必须先对机械支撑装置、液压装置、动力装置、制动装置、起吊装置、桩锤等易疲劳损坏部位、机械重要部位进行检查；施工过程中发现问题要及时停工进行处理，不得带病施工。 五、操作人员在操作时，必须精力集中，不看、玩手机，不得与无关人员说、笑、打、闹，操作中不准吸烟及吃食物。严禁酒后上岗。 六、严格遵守保养规定，认真地做好各级保养，确保机械经常处于良好状态。并要注意合理使用，正确操作。 七、每天工作前要进行班前技术、安全交底，向有关人员讲解施工条件和任务、技术标准、安全标准、及安全施工注意事项。 八、安全注意事项： 1、进入施工现场人员要配戴安全帽。 2、工作时，要有专人指挥；指挥人员与操作人员在工作中应密切配合。 3、挖掘机工作时作业半径内严禁有人，打桩机起吊管桩时，应通知周围无关人员离开，要与人员保持 10 米以上距离。 4、打桩机起吊桩时，应先检查周围是否有障碍物及影响起吊的因素。严禁在有安全隐患的电线下施工。 5、严禁打桩机桩锤从人员上空通过，吊臂下不得有人。		



	6、挖掘机在路上行驶时，严禁突然倒车，防止后方有跟随的其他车辆。 7、引孔完成的桩孔要做好保护，并用盖板覆盖桩孔。 8、施工区域周围要拉警示带，悬挂警示标志。 9、非作业人员进入作业区，一定要先进行观察，然后选择安全的位置站立。 10、管桩吊装前要检查吊钩是否有磨损或有裂纹变形，该报废的不准使用；检查钢丝绳、吊带是否有磨损、断丝、，有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换。 11、吊具不得超负荷使用，吊车要支撑在硬实地面上，起吊后人员要撤离到安全位置，吊物下方严禁有人。管桩堆放不宜超过4层。用随车吊倒运管桩时车厢内严禁有人。 12、要做好管桩保护，不得在混凝土地面或岩石地面拖运管桩，要保护好桩头及桩身的完整性。
参加培训人员签名	

