## 安全活动记录

项目名称:上海农工商超市好德物流仓库 0.67 万千瓦分布式光伏发电项目 编号: HDWL-AQHDJL-010

 日期
 2023年08月04日
 出席人数
 人
 记录人
 刘德文

 缺席人员姓名:
 1.防暑降温措施、物资落实情况检查

 活动内容
 2.学习上海"4.17"高坠事故调查报告通报

 3.学习安全质量环保警示单安环警示 2023 第 22 号

 4.安全大检查、防汛、防台隐患排查

## 活动情况记录:

5. 消防活动

8月4日上午,项目经理胡亦豪组织全体项目管理人员学习上海"4.17"高 坠事故调查报告的通报及安环警示 2023 第 22 号,会议对高坠事故原因、事故案 例进行分析。

- 1、预防高坠事故"十不准"
- (1) 未执行审批程序,不准从事高处作业;
- (2) 恶劣天气或光线不足,不准从事室外高处作业:
- (3) 上下通道不牢固,不准从事高处作业:
- (4) 升降设备未验收合格,不准从事高处作业;
- (5) 安全防护措施缺失或不可靠,不准从事高处作业;
- (6) 施工单位或个人无相关资质,不准从事高处作业;
- (7) 临边、洞口无防护无警示标志,不准从事高处作业;
- (8) 违反操作规程或劳动纪律,不准从事高处作业;
- (9) 从业人员患有职业禁忌症,不准从事高处作业;
- (10) 安全帽、安全带、防滑鞋未正确穿戴,不准从事高处作业。
- 2、事故原因分析
- (1) 设计缺陷或施工质量不合格;
- (2) 施工技术管理不到位;
- (3) 安全风险管控不到位;

- (4) 安全防护设施缺陷;
- (5) 施工人员习惯性违章;
- (6) 作业环境的不良。
- 3、管理要求:

加强组织领导,抓紧抓实各级安全生产主体责任,吸取事故教训,扎实做好安全隐患排查,加强风险研判,做好预测预警和施工应对,狠抓隐患排查整治,消除事故隐患,确保项目顺利完工。

## 附会议签到表

常州正衡电力工程监理有限公司

会议签到表

时间: 23年8月4日

		会议签到	表 时间:	时间: 23年8月4日	
姓 名	工作单位	职务/职称	电 话	邮箱	
胡鳌	力也持山				
预装	少农农山中沙土村				
Juns 5					
最高能	中連制德				
刘德立	飞鹤道理				
-1					