

监 理 检 查 记 录 表

工程名称:

宣城市2018年第二批光伏扶贫项目

编号: SSFP-JJC-019

施工单位	安徽云山建设工程有限公司		监理单位	常州正衡监理	
检查时间	2018.9.2		检查地点	同马社区	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	检查同马社区光伏组件安装情况				
存在问题	1. 组件之间2.5平方接地线未安装。 2. 中压块未压在檩条内 3. 接地扁钢引外未接入环网, 直埋土壤中。				
整改要求	要求施工单位按图纸设计要求安装接地线, 符合施工规范, 中压块应压在檩条内, 严禁出现虚压, 螺栓松动现象; 接地扁钢应接入环网, 符合设计规范。				
检查人	丁立		施工项目部 签收人/日期	郑瑞 9.2	
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 朱文莉 日期 9.3				
复查意见	经复查, 基本符合要求 复查人: 丁立 日期 9.4				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

