

监 理 检 查 记 录 表

工程名称

宿松县2018年“五五”第一批光伏扶贫项目。

编号

SSPP-JLC-006

施工单位	安徽元山电力工程有限公司		监理单位	崇州正衡
检查时间	2018年7月31日		检查地点	现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对支架安装情况、接地扁铁沟深度进行检查。			
存在问题	支架螺栓有个别没有紧固到位、接地扁铁沟深度不足			
整改要求	支架螺栓全部紧固、接地扁铁沟深度要达到设计要求			
检查人	丁文会 7.31		施工项目部 签收人/日期	郑锐 7.31
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人: 董新建 日期 8.1			
复查意见	经监理部复查基本符合要求 复查人: 丁文会 日期 8.1			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

