

监理检查记录表

工程名称

平阳县2018年斗门五排光伏扶贫项目

编号

SSFP-JLJC-007

施工单位	安徽立山电力工程有限公司		监理单位	常州正阳监理
检查时间	2018年7月31日		检查地点	双河
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	对支架安装情况: 角度进行检查。			
存在问题	支架螺栓有个别未紧固到位。			
整改要求	要求施工方在安装时螺栓紧固: 角度符合设计要求。			
检查人	丁文会 7.31		施工项目部 签收人/日期	郑锐. 7.31
整改情况	已按要求整改完成。 整改负责人 朱前 日期 8.1			
复查意见	经监理部复查, 基本符合要求。 复查人: 丁文会 日期 8.1			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

