

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 正阳县军耕新能源农光互补20MW光伏并网发电项目, 编号: JXM13-05

施工单位	宁波建工建乐工程有限公司	监理单位	正阳县军耕新能源农光互补20MW光伏并网发电项目
检查时间	2016年06月12日	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	接地扁铁运输存在质量问题。		
存在问题	现场巡视检查发现运输接地扁铁用三轮车拖拉与地面接触破坏扁铁镀锌漆。		
整改要求	要求施工单位停止拖拉现象, 将扁铁装入车厢内运输, 保证材料质量。		
检查人	赵×× 柱	施工项目部 签收人/日期	曹剑民 2016.6.12
整改情况	已完成整改 		
复查意见	现场复查已整改。 		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。