

监理检查记录表

工程名称: 陕西金阳桃花源清洁能源二期工程 50MW 项目 编号:

施工单位	陕西金阳建设有限公司	监理单位	秦川区经信局监理组
检查时间	2017.07.03	检查地点	1#40#厂房
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	中午 14:00, 1#40#厂房正在浇筑混凝土灌柱桩, 现场工序有: 立模、吊钢筋笼、浇筑混凝土、校高、校模等。		
存在问题	1. 支模不牢固, 部分模板开裂较大。 2. 标高不准确, 有部分模具未在同一水平线上。 3. 浇筑混凝土灌柱桩最底层捣固不到位。		
整改要求	1. 支模连接不牢出现漏浆现象。 2. 标高必须在同一水平线上。 3. 振捣均匀每次振捣, 避免漏振。		
检查人	付洋 2017.07.03	施工项目部 签收人/日期	李国平 2017.07.03
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 李国平 日期 2017.07.03		
复查意见	符合要求		
	复查人: 付洋 日期 2017.07.03		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建