

JXM13: 监理检查记录表

监 督 检 查 记 录 表

工程名称: 通威“渔光一体”唐山(丰南)75MW 光伏发电示范项目送变电工程

编号: JXM13-027

施工单位	河北网源电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年8月16日		检查地点	升压站
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况 简述	对升压站进行质量安全大检查			
存在问题	(1)发现个别屏柜二次接线工艺较差, 不美观, 不符合标准工艺要求; (2)二次电缆沟电缆摆放紊乱, 随意交叉; (3)部分设备安装中螺栓扭矩紧固不到位。			
整改要求	(1) 要求施工人员对二次接线施工重新返工, 严格按照工艺标准作业; (2) 要求施工单位对电缆进行整理, 增加绑扎点, 确保电缆平顺一致, 美观, 无交叉现象; (3) 要求施工单位对所有电气设备螺栓进行检查, 再次进行紧固, 直至达到规范力矩要求。			
检查人	孙海昌 张辉		施工项目部 签收人/日期	张辉 2017.8.17
整改情况	<u>已按要求整改完成</u> 整改负责人: 张辉 日期 2017.8.17			
复查意见	<u>已按要求整改完成</u>  复查人: 孙海昌 日期 2017.8.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。