



监理检查记录表

工程名称：隆化县唐三营镇石片村 20 兆瓦农光互补项目

编号：LJH-CZZH-018

施工单位	中国能源建设集团西北电力建设甘肃工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.7、8:30	检查地点	光伏区发电单元工程
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、检查光伏一区电缆敷设、组串安装、箱逆变基础、电缆沟开挖施工情况； 2、检查光伏三区钢筋笼制作工作、引孔、灌注桩施工工作； 3、检查开关站室外施工以及装饰装修施工工作； 4、检查施工机械安全施工情况； 5、检查施工人员、材料进场情况； 6、检查施工进度情况		
存在问题	1、开关站综合用房卫生间小便器、大便器给水管口方式及位置均不正确，通气管管径太小； 2、开关站配电用房吊顶，但铝扣板厚度太薄，已经变形； 3、光伏一区电缆敷设不符合设计要求；箱逆变基础仍然采用错误的方法施工，电缆支架装反；电缆沟开挖不到位； 4、光伏二区灌注桩引孔，工人未戴安全帽，孔的垂直度不正，现场无人监护；灌注桩垂直度不符合要求； 5、开关站因合同纠纷问题擅自停工，给业主工期造成影响； 6、总包单位上报的电缆、接地施工方案不符合设计要求，内容较少； 7、抢工期的关键时期，总包单位下设的分包单位项目负责人不在现场办公，要求分包负责人尽快进场； 8、周计划未上报，监理工程师通知单未及时回复。		
整改要求	下发《监理工程师通知单》LJH-CZZH-020、21 要求整改 要求光伏区技术人员必须按照设计要求施工并整改，管理人员加强质量安全力度； 要求开关站尽快处理好合同纠纷问题，尽早复工；		
检查人	沈臣友	施工项目部 签收人/日期	 赵书军 2017.5.9
整改情况	上报《监理工程师通知回复单》LJH-GSGC-020、021 给予复查 整改负责人：赵书军 日期：2017 年 5 月 9 日		

复查意见	希望总包单位妥善处理好组织内部关系，不要因自身原因而影响到正常的工程施工； 经检查湖南湘中公司项目负责人未进场 复查人：  日期： 2017 年 5 月 10 日
------	--

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。