

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳混田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGDJL-LY-009

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年2月20日		检查地点	四号区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查4区浇筑, 发现振捣棒, 振不实棒, 这有80公分长, 每个孔混凝土比预算的少。			
存在问题	存在空桩, 孔不个深度, 孔里有泥土等。			
整改要求	换长150公分棒, 每个必须5桶混凝土, 外加1桶保护层, 孔必须清理。			
检查人	年冲徐存辉 蔡小斌	施工项目部 签收人/日期	卡启年 2017.2.20	
整改情况	按规定办理。 整改负责人: 吴晓生 日期: 2017.2.20			
复查意见	一切正规操作。 			

注: 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。