

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 未阳混田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-010

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017年3月14日		检查地点	3区
检查类型	变压器基础 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查发现基础过深, 超过图要求深度, 2米.			
存在问题	基础过深, 变压器装好都没有高点位, 高			
整改要求	将基坑用石和沙、水泥垫高1.5米后按图施工.			
检查人	年冲 徐在峰 蔡志斌	施工项目部 签收人/日期	丁裕华 2017.3.15	
整改情况	按整改要求进行. 整改负责人: 丁裕华 日期: 2017.3.15			
复查意见	同意整改, 符合要求. 复查人: 赵德生 日期: 2017.3.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。