

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 来阳泥田 39.6MW 光伏发电项目

编号: ZHGJL-LY-017

施工单位	武汉烽火富华电气有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2017.5.26		检查地点	10kV 电气楼
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	检查 10kV 电气楼主体结构浇筑			
存在问题	浇筑过程中未使用振动棒进行振捣。			
整改要求	要求施工人员在立即使用振动棒进行振捣。			
检查人	赵德生 董军旗	施工项目部 签收人/日期	王启华 2017.5.26	
整改情况	已增加振动棒进行施工。 整改负责人: 王启华 日期 2017.5.26			
复查意见	同意整改。 复查人: 赵德生 日期 2017.5.26			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。