

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：铜川中广新能源有限公司耀州区二期 50MW 农业光伏发电项目  
 编号：SXTG-GF-JC037(电气)

|           |                                                                                     |                 |                |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中清能绿洲科技股份有限公司                                                                       | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 8:30                                                                                | 检查地点            | 39.40.41#      |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 39.40.41# 电缆沟开挖                                                                     |                 |                |
| 存在问题      | 1. 转角处深度不够 80cm                                                                     |                 |                |
| 整改要求      | 要求深度 80cm                                                                           |                 |                |
| 检查人       | 叶五泉                                                                                 | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孙立刚 2017.7.17  |
| 整改情况      | 立即整改<br><div style="text-align: right;">整改负责人: 张启军 日期 2017.7.17</div>               |                 |                |
| 复查意见      | 符合要求。<br><div style="text-align: right;">复查人: 叶五泉 日期 2017.7.17</div>                |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。