

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-004

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 20 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区灌注桩施工旁站中发现引孔深度与设计不符。		
存在问题	1、光伏区灌注桩施工发现引孔大部分在 1300mm-1500mm 之间。不符合设计要求。		
整改要求	1、要求对不满足设计要求的灌注桩引孔，按照施工蓝图整改到位。未整改完成不得进行施工。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-004		
检查人	王锋 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王东洋 2016.12.20
整改情况	已整改完成 整改负责人: 舒北东 日期 2016.12.20		
复查意见	已整改完成 复查人: 王锋 日期 2016.12.21		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。