

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：仙居上张四岙湾 20MWp 农光互补光伏电站项目

编号：XJGF-B15-005

施工单位	正泰国际工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 24 日	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	光伏区灌注桩基桩浇筑施工巡检		
存在问题	1、光伏区灌注桩基桩浇筑施工过程中未按要求对砼振捣。 2、灌注桩桩基浇筑完成后，部分外露预埋件不垂直影响后期支架安装。 3、部分灌注桩预埋件钢管外露尺寸与图纸不符。		
整改要求	1、按照施工设计按要求进行振捣。 2、外露预埋件不垂直桩基进行返工整改。 3、预埋件外露尺寸不合格的进行整改，后续施工要求严格按照施工图纸施工。 已签发监理通知单 XJGF-JLT01-005		
检查人	王锋 赵红武	施工项目部 签收人/日期	王东泽 2016.12.24
整改情况	已整改完成 整改负责人 舒永辉 日期 2016.12.24		
复查意见	已整改完成。 复查人：王锋 日期 2016.12.24		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。