

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-009

施工单位	江苏华能建筑工程集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016 年 12 月 14	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场施工质量大检查		
存在问题	1、3#塘部分支架接地极施工与图纸设计不符,铜包钢上端长度应设置于由上往下的第一道抱箍处需超出抱箍部分长度,现场制作的接地极与设计不符。 2、箱变接地极施工与图纸设计不符,铜包管长度不足,接地扁铁与铜包钢管搭接面积不足。		
整改要求	ZHJL--TZ-009		
检查人	周开欣 2016.12.14	施工项目部 签收人/日期	陈峰 2016.12.14
整改情况	针对上述问题,已逐一整改,请予以复查。 整改负责人: 陈峰 日期 2016.12.16		
复查意见	经复查,以上问题已经合格,特此复查。 复查人: 周开欣 日期 2016.12.17		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。