

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威如东南通外农 10MWp 渔光一体光伏发电项目

编号: ZHJL-JLJC-014

|           |                                                                                                |                 |                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 江苏华能建筑工程集团有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017 年 01 月 17 日                                                                               | 检查地点            | 施工现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 对施工现场施工质量大检查                                                                                   |                 |                |
| 存在问题      | 关于2#塘深水区打桩质量相关事宜<br>1、桩身垂直度不符合设计要求, 施工单位立即整改;<br>2、桩位偏差较大, 不符合设计要求, 施工单位立即整改;                  |                 |                |
| 整改要求      | ZHJL--TZ-014                                                                                   |                 |                |
| 检查人       | 周元欣, 2017.01.17                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 许之峰 2017.01.17 |
| 整改情况      | 针对上述问题, 已逐一整改, 请予以复查。<br><br>整改负责人: 许之峰 日期 2017.01.18                                          |                 |                |
| 复查意见      | 经复查, 以上问题均已整改, 情况属实。<br><br>复查人: 周元欣 2017 年 01 月 19 日                                          |                 |                |

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。