

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 003

施工单位	河南省神华建安有限责任公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.15	检查地点	东山
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	东山接地沟开挖施工.		
存在问题	部分接地沟开挖深度未达到设计要求.		
整改要求	要求施工单位对部分深度未达到设计要求的进行继续深挖.		
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.4.15
整改情况	已达到设计要求 整改负责人: 马培 日期 2017.4.15		
复查意见	经检查接地沟已达到设计要求. 复查人: 刘万斌 日期 2017.4.15.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。