

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 005

施工单位	河南省神华建安有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.15		检查地点	东山
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	东山接地沟开挖施工。			
存在问题	部分接地沟开挖深度未达到设计要求。			
整改要求	要求施工单位对部分深度未达到设计要求的接地沟进行继续深挖已达到设计要求。			
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.4.15	
整改情况	存在问题已整改。 整改负责人: 马培 日期: 2017.4.15			
复查意见	经检查该段接地沟均已达到设计要求。 复查人: 刘万斌 日期: 2017.4.15			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。