

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 002

施工单位	河南省神华建安有限责任公司	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.3	检查地点	西山
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对平台桩基支架安装、监理人员进行巡视检查。		
存在问题	部分现场施工人员未佩戴安全帽。 临时用电存在私自乱接现象。		
整改要求	要求施工人员必须佩戴安全帽施工。 电缆配线应采用专用保护线电缆。		
检查人	刘万斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.4.3
整改情况	存在问题已整改 整改负责人: 马培 日期: 2017.4.3		
复查意见	经整改, 现场施工人员已佩戴安全帽。 电缆配线采用专用保护线电缆。 复查人: 日期:		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。