

监理检查记录表

工程名称: 河南桐柏县淮源镇张庄村 1.9MW 分布式光伏发电项目

编号: 06

施工单位	河南省神华建安有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2017.4.20		检查地点	西山
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	西山电沟开挖施工, 监理人员 糖在 巡。			
存在问题	部分电沟开挖深度未达到设计要求。			
整改要求	要求施工单位对部分未达到设计要求的电沟进行继续深挖以达到设计要求。			
检查人	刘力斌	施工项目部 签收人/日期	马培 2017.4.20.	
整改情况	存在问题已整改。 整改负责人: 马培 日期 2017.4.20.			
复查意见	经检查, 该段电沟已均达到设计要求。 复查人: 刘力斌 日期 2017.4.20.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。