

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 延川县富家岭水库水电路工程一期2044P段

编号: 002

施工单位	陕西亿鑫建设工程有限公司		监理单位	正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2016. 11. 29		检查地点	11#子方障
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工作业人员子方障先装连好导线, 检查安装过程是否严格按照工艺要求措施严格执行, 是否符合设计反规范要求。			
存在问题	① 导线连接处绝缘差较大, 超出支架可调节范围。 ② 安装前未对工人进行技术交底。 ③ 施工人员准备工作不足, 在安装过程中有进行敲打现象。 ④ 未将此项施工作业完成。			
整改要求	立即整改, 通知单编号 002。			
检查人	李强		施工项目部 签收人/日期	代洪田 2016. 11. 29
整改情况	整改负责人: _____ 日期: _____			
复查意见	复查人: _____ 日期: _____			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

