

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 阳泉总装机容量地面光伏电站一期20MW项目

编号: 003

施工单位	陕西亿鑫建设工程有限公司		监理单位	山西电力工程监理有限公司
检查时间	2017.4.30.		检查地点	3#子方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3#子方阵光伏组件安装, 分5组(每组2-4人), 采用电动工具安装, 检查安装数量, 重点检查连接点, 卸压螺栓, 光伏板是否有裂缝。			
存在问题	① 光伏板和檩条连接处螺栓未拧紧有松动现象。 ② 上下光伏板安装未对齐有错缝。 ③ 光伏板平整度偏差较大超出允许范围。 ④ 支架连接处螺栓有松动。			
整改要求	下发整改通知单, 编号003。			
检查人	王斌		施工项目部 签收人/日期	代斌 2017.4.30
整改情况	整改负责人: 日期			
复查意见	复查人: 日期			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

