


监 理 检 查 记 录 表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号：021

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年9月11日	检查地点	施工二现场
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	施工单位在灌注桩施工过程中存在不同桩径与未接技术交底书 桩径误差较大，且施工人未佩戴安全带。		
存在问题	①. 混凝土桩漏振较多且个别桩有塌孔，淤泥等现象。 ②. 个别桩桩径误差较大，不符合设计。 ③. 施工人未佩戴安全带。		
整改要求	下发通知单，编号 014。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

