

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：辽阳县寒岭镇唐家地面光伏发电二期 10MW 项目

编号：026

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018年12月17日	检查地点	施工现场4#方阵
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工队在低压电缆施工过程中，敷设回线施工不符合全波冲及规范的要求，在接地通钢未按规定情况下，强行并网。		
存在问题	① 低压电缆心敷设回线距离不符合要求。 ② 回线过程中未接波冲。 ③ 导线组之间接地通钢未焊接，强行并网，不符合规范。		
整改要求	下发整改通知单，要求施工队立即整改。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建