

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 泰州乐叶光伏科技有限公司 3.8MWp 分布式光伏项目

编号: 001

施工单位	江苏华能建设工程集团有限公司	监理单位	泰州乐叶光伏科技有限公司
检查时间	2017 年 2 月 27 日	检查地点	厂房屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	按建设单位及设计要求对厂房屋顶支架立柱进行胶粘施工		
存在问题	经检查, 个别立柱存在胶粘不正 (即偏心现象) 及个别立柱底座未能达到满胶粘接		
整改要求	1、要求施工单位尽快调整出现偏心胶粘的立柱, 保证立柱的垂直度与平整度。 2、要求施工单位对未能达到满胶粘接的立柱进行整改, 保证所有立柱都满胶粘接。		
检查人	李传辉	施工项目部 签收人/日期	李志年 2017.2.27
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。