

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 通威怀宁渔光一体 20MWp 光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-001

施工单位	☐ 特变电工 ☒ 安庆横江集团	监理单位	正衡监理
检查时间	2017.1.9, 10:30, 15:30	检查地点	48#塔基
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	①基坑完成开挖, 视排水支模, 绑扎, 浇筑 ②检查坑深 ③检查钢筋绑扎 ④检查地脚螺栓 ⑤工人安全用具配戴检查.		
存在问题	①坑深不够, 欠坑 40cm ②钢筋绑扎不到位, 箍筋少 两道, ③地脚螺栓未按图纸绑扎. ④部分工人未佩戴 安全帽. ⑤现场准备不充分, 未有开工报审. 验收. 原材料 报验.		
整改要求	①坑深直接挖至设计深 ②钢筋绑扎到位 ③地脚 螺栓按图绑扎 ④安全隐患告一次, 二次罚款 ⑤要求召开工地第一次会议. 甲方. 监理. 施工参加.		
检查人	徐国. 石磊. 冯仁佳.	施工项目部 签收人/日期	陈义松. 2017.1.9
整改情况	整改到位. 整改负责人: 陈义松 日期 2017.1.9		
复查意见	整改到位 复查人: 石磊 日期 2017.1.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。