

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MW 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-030

|           |                                                                                                |                 |                  |         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|---------|
| 施工单位      | 安庆横江集团有限责任公司                                                                                   |                 | 监理单位             | 飞鹰监理    |
| 检查时间      | 2017.05.31                                                                                     |                 | 检查地点             | 46#线路塔架 |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |         |
| 施工及检查情况简述 | 46#线路塔架已安装完毕,但未做接地防雷电保护,经督促进行了接地连接。                                                            |                 |                  |         |
| 存在问题      | 但接地扁钢连接螺栓是2只,施工时人员只连接一只。                                                                       |                 |                  |         |
| 整改要求      | 要求按规范连接两螺栓。                                                                                    |                 |                  |         |
| 检查人       | 王静文                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 孔平<br>2017.05.31 |         |
| 整改情况      | 已按要求安装两只<br>整改负责人: 孔平 日期 2017.05.31                                                            |                 |                  |         |
| 复查意见      | 无整改<br>复查人: 王静文 日期 2017.05.31                                                                  |                 |                  |         |

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。