

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 安徽怀宁方家湖 20MWP 渔光一体光伏发电项目

编号: TWHN-ZHJL-034

施工单位	特变电工		监理单位	常州飞衡
检查时间	2017. 7. 12		检查地点	5#光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	支架、组件安装质量			
存在问题	1. 支架安装时下边线不顺直, 2. 组件安装表面存在油污不符要求			
整改要求	支架调整下口不顺直和组件表面油污, 安排人员拆除清理			
检查人	赵之梁	施工项目部 签收人/日期	张勇. 2017. 7. 12	
整改情况	经复核验收上述①②条问题已整改, 符合设计要求。 整改负责人: 张勇 日期 2017. 7. 13.			
复查意见	经验收支架、组件整改符合相关要求 复查人: 赵之梁 日期 2017. 7. 13			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。