

监理检查记录表

工程名称: 山东临沂华东有色金属城 8.2MWp 分布式并网光伏发电项目

编号: 004

施工单位	山东和盛电气有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.01.09		检查地点	金属城场区内
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场监理人员对屋面光伏基础预制块安装、夹具安装、组件安装、电缆井砌筑进行了巡视检查; 对存在的安全及质量隐患; 及时口头通知施工单位整改。			
存在问题	1、屋面上人爬梯安装固定不牢固, 膨胀螺栓紧固不到位。 2、屋面光伏支架基础预制块固定螺栓锈蚀严重。 3、氧气瓶与乙炔瓶安全距离不符合规范要求。			
整改要求	1、要求施工单位加固爬梯, 严格按照图纸设计要求施工加固。 2、对于预制块螺栓锈蚀的采取除锈措施。 3、加强现场施工人员安全技术交底, 保证氧气瓶与乙炔瓶的安全距离满足规范要求的 5 米。			
检查人		施工项目部 签收人/日期	孙维修	
整改情况	以上整改问题我施工单位按照整改要求整改完毕。 整改负责人 孙维修 日期 2017.1.9			
复查意见	经检查, 上述施工过程中存在的问题, 施工单位已按照整改要求, 整改完毕。 复查人: 朱宝 日期 2017.1.9			