

# 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：诸城中盛能源 2.1MW 分布式光伏发电项目

编号：ZCZS-ZHJL-02

|           |                                                                                                |                 |                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 江苏华能建设工程集团有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2016 年 12 月 29 日                                                                               | 检查地点            | 深加工车间#4          |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 支架安装                                                                                           |                 |                  |
| 存在问题      | 横梁呈波浪形，弯曲度较大，超出允许范围。                                                                           |                 |                  |
| 整改要求      | 横梁、斜梁横平竖直，上下两根导轨的间距相等。                                                                         |                 |                  |
| 检查人       | 夏志兵                                                                                            | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陶健<br>2016.12.29 |
| 整改情况      | 横梁、斜梁已调整，上下两根导轨间距相等。<br><br>整改负责人：陶健 日期 2016.12.30                                             |                 |                  |
| 复查意见      | 符合设计要求和规范要求。<br><br>复查人：夏志兵 日期 2016.12.30                                                      |                 |                  |

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
  2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
  3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。