

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 中地能源白水 20MW 光伏农业科技大棚电站项目

编号: CCZZHJL-005

施工单位	陕西西部抗震岩土工程有限公司		监理单位	常州正衡监理.
检查时间	2017年4月15日下午14.30-16.30		检查地点	光伏区内.
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	检查管桩. 钢筋直径测量. 管桩壁厚测量. (因其它单位发现以A桩代替AB桩. 特再次检查)			
存在问题	经过对破坏桩抽查, 检测情况如下: 1. 5米桩桩头测量钢筋. 9.1. 9.0. 9.2. 9.0. 9.1 (mm) 壁厚. 7.2. 7.4. 7.1. 7.3. (cm).			
整改要求	2. 6米桩. 测量钢筋分别为9.0. 9.1. 9.0. 9.2. 9.1 (mm). 壁厚. 7.3. 7.1. 7.4. 7.2. 7.0. (cm)			
检查人	黎建光 刘朋.		施工项目部 签收人/日期	2017年4月15日.
整改情况	检查单位: 建设单位. 西部抗震单位. / 无整改 整改负责人 日期: 2017年4月15日			
复查意见	总包单位. 监理单位. 全部合格 复查人 日期: 2017年4月15日			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。